

日立セミオートタイプ電気温水器をご使用のお客様へ

＜お詫びと無料点検のお知らせ＞

平素より弊社製品をご愛用いただきまして厚く御礼申し上げます。

2001年10月から2003年9月の間に生産いたしました日立電気温水器のうち、下記の対象機種におきまして、部品の不具合によりごく稀に浴槽に高温湯が湯はりされる可能性あることが判明しました。弊社ではすでに無料点検・修理を実施させていただくことを2004年2月に謹告させていただき、処置を進めて大部分のお客様の点検は完了しておりますが、一部、連絡がつかず点検・修理が未実施となっている方がいらっしゃいます。

つきましては下記の該当機種をご使用のお客様におかれましては、まことに恐縮ではございますが、下記窓口までご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。

なお、対象型式であっても、対象製造番号以外の製品をお使いのお客様、および既に弊社の点検・修理が完了しているお客様におかれましては、問題なくご使用いただけます。

本製品をご使用のお客様には大変なご心配、ご迷惑をおかけいたしますことを謹んで深くお詫び申し上げます。今後このようなことがないよう一層の品質向上に努めていく所存ですので、何卒、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

＜対象機種＞

製品	型式	製造番号
セミオート型 電気温水器	BEB-3880-BSA、BSABL	0119396～0166346
	BEB-3880-BSAWU、BSAWUBL	0115029～0171895
	BEB-4680-BSA、BSABL	0119416～0166541
	BEB-4680-BSAWU、BSAWUBL	0137033～0175050
	BEB-5680-BSA、BSABL	0120169～0166696
	BEB-5680-BSAWU、BSAWUBL	0115033～0166726

＜処置完了シール＞

下記シールが貼ってある製品は、点検・修理が完了しておりますので、安心してご使用いただけます。



※(株)日立空調システムは弊社の旧社名です。

＜連絡先＞

専用フリーダイヤル 0120-882-554

受付時間 9:00 ～ 17:00 (土、日、祝日を除く)

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報には当該製品の点検修理の目的以外には使用いたしません。

2013年11月 日立アプライアンス株式会社